



Gummifabrikken

Flydende Latex - brugervejledning

Glimrende til modellering, afstøbning m.m.

Kan males på med pensel

Grundlæggende vejledning

Ved flere lag (tykke emner) opnås den bedste effekt ved at påsmøre latex i tynde lag og lade det tørre ved ca. 70 grader - gerne fugtig luft.

Inden emnet er gennemtørt (blevet gulligt i overfladen eller ændrer farve) påsmøres næste lag.

Påsmør / dyp gerne op til 10 gange

Når emnet er færdigt tørres emnet ved 70 grader - igen gerne fugtig luft (f.eks. sauna)

Når emnet er færdigt vaskes det i ioniseret vand og derefter tørre tumbles / i ovn ved 70 grader i ca. 2 timer.

Dette giver de mest optimale emner hvad angår slidstyrke og fleksibilitet.

Flydende Latex - brugervejledning

Hvis du ønsker at smøre Latex på huden – f.eks. til afstøbning af hånd gøres dette ved enten at pensle det på huden eller dyppe huden direkte i Latexen. Flydende Latex lugter af ammoniak under tørreprocessen, fordi ammoniakken holder Latexen flydende.

Dette er ikke farligt, men ammoniak kan virke generende for luftvejene og vi anbefaler kraftig ventilation under arbejdet.